

Possibili soluzioni:

1. revisione:

- controllo generale di tutti i singoli componenti
- sostituzione di tutti i cuscinetti
- sostituzione di tutti i paraoli
- sostituzione dei prigionieri differenziale difettosi
- sostituzione pignone difettoso
- revisione personalizzata

2. sostituzione:

- disponibili cambi revisionati, garanzia 12 mesi (ritirando il vostro reso)

I nostri cambi sono revisionati completamente e hanno sempre i cuscinetti, paraoli, viti differenziale e tutti i componenti necessari.

Disponibile Kit frizione rinforzata e volano alleggerito.

CAMBIO AUTOMATICO:

1.revisione

- revisione completa con 12 mesi di garanzia

2.sostituzione

- disponibili cambi revisionati, garanzia 12 mesi (ritirando il vostro reso)

Possibili problemi:

Nelle parentesi sono riportate le possibili cause.

- Rumorosità (Cuscinetti – Satelliti – Usura anomala Albero)
- Innesto marcia non fluido (Forcelle – Sincro – Scorrevoli – Ingranaggi)
- Perdita olio (Paraoli - Carcasse)

ACCESSORIcambio